

Фрунзенский народный комитет  
народного хозяйства

Фонд № 2777  
Киргизской ССР  
On. № 1  
xp. № 586

Дело № 01-7

Том 1

Материал к протоколу № 8

- объ-е
1. Фрунзенское производственное объединение "Мамлекет"
  2. Фрунзенская коммунальная служба, монтаж, монтажники, монтажники Кирг ССР
  3. Металлический завод "Красная индустрия"
  4. Госкапитал Кирг ССР
  5. Завод "Красная индустрия"
  - 6.

Касато 26 июня 1982.

Окончено;

на 280 тысяч

Хранить востановить

Центральный Государственный архив  
Киргизской ССР  
Фонд № 2777  
Киргизской ССР № 586

Фрунзе шаардык  
Элдик контролдоо  
комитети



Фрунзенский  
городской комитет  
народного контроля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 1988

№ 8/У

г. Фрунзе

О недостатках в работе по улучшению качества кирпича  
неудовлетворительной работе по развитию научно-техни-  
ческого прогресса и состоянии дел по реализации прог-  
раммы "Жилье-92" на заводе "Красный строитель"

I. Городской комитет народного контроля отмечает, что на заводе "Красный строитель" (директор т. Турдукулов Б.К., гл. инженер т. Шапошников В.Д., зам. директора по качеству т. Хакимова Е.Г.) имеются серьезные недостатки в работе по реализации постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 12.05.86г. №540 "О мерах по коренному повышению качества продукции", практически бездействует, внедренная в 1984 г. комплексная система управления качеством продукции (КС УКП). План совершенствования системы на 1988г. отсутствует. Стандарты предприятия (СТП) не пересматриваются. Руководители завода не контролируют функционирование КС УКП. Претензионная работа между подразделениями не организована.

Не создана на заводе постоянно-действующая комиссия по качеству. Не организованы учет, анализ и оформление брака продукции. Группы качества созданы формально и бездействуют. Многие мероприятия, принятые на "днях качества", не выполняются, повторяются в течение нескольких месяцев. Ответственности за невыполнение мероприятий исполнители не несут.

Не проводится в соответствии с СТП-II-16-84 контроль за соблюдением технологической дисциплины. Так, редко проводятся планово-периодические, общезаводские и внутрицеховые проверки.

В связи с переходом на новые условия оплаты труда сокращена должность гл. технолога завода, что отрицательно сказывается на качестве выпускаемой продукции.

В недостаточном количестве завод обеспечен контрольно-измерительными средствами. Входной контроль сырья и влажность формовочной массы на производстве производится "на глазок". Не хватает психрометров для определения относительной влажности. Пресс для испытания образцов кирпича не обновлялся с 1960 г. и морально устарел. Заявки на метрологическое оборудование не выполняются. Трест "Оргтехстройматериалы"

2.

не оказывает помощи заводу в обеспечении контрольно-измерительными приборами.


Уровень технической политики на заводе низок. Руководителями комбината не обеспечивается надлежащее обслуживание и своевременное обновление технологического оборудования. Из 23 единиц технологического оборудования 7 ед. эксплуатируется по 40 и более лет. Это коллективные бесшовные печи, туннельные сушила, которые морально и физически устарели.

В цехе №2 относительная влажность в туннелях доходит до 100%. Туннельные сушила по вместимости не соответствуют мощности печи, поэтому кирпич, вместо 24 часов (по технологии), сушится 12-16 часов. В результате образуются трещины, повышенное количество половняка. Количественные показатели выполняются в ущерб качеству.

В цехе №1 технологическое оборудование по обработке глиняной массы не обеспечивает требований современной технологии производства. Результаты проверок Госстандарта и Госстроя Киргизской ССР показывают, что кирпич керамический не соответствует требованиям ГОСТа 530-60 по наличию отбитостей и сверхнормативных трещин.

Контроль готовой продукции в соответствии с требованиями стандарта не возможен при существующем способе садки и выгрузки кирпича. Эти операции не механизированы. Условия труда рабочих очень тяжелые.

Не соблюдаются требования СТП II-18-84 в части выполнения планово-предупредительного ремонта. План капитального ремонта оборудования систематически не выполняется. Низкий уровень ремонтной базы, неритмичное снабжение материалами, запасными частями, жидким топливом, режущим инструментом не позволяет качественно производить ремонт технологического оборудования (жидк. валцы для помола сырьевых материалов, вентиляторы, узлы пресса, глиномеса), от состояния которого во многом зависит качество кирпича. Со стороны гл. инженера не проводится целенаправленная работа по укреплению этого участка. Технологический транспорт требует замены и пополнения. Руководство завода не добилось стабильности в обеспечении производства суглинками из карьера "Башкара-Суу". Имеющийся глинозапасник не обеспечивает ритмичную работу завода. В 1987г. из-за неисправности технологического оборудования, отсутствия глины, воды, сверхплановые простои оборудования составили 542 м.час. Завод не додал 2034 тыс.шт. кирпича на сумму 121,4 тыс.рублей. За 5 мес. 1988г. простои технологического оборудования увеличились и составили 268 м.час. Стройки республики недополучили 1080 тыс.шт. кирпича на сумму 64,4 тыс.рублей.



На заводе низка исполнительская дисциплина всех уровней управле-  
ния производством. Не выполняются планы оргтехмероприятий. За 1987 г.  
из 13 важнейших мероприятий выполнены только 3. Из 4 мероприятий, за-  
планированных на I полугодие 1988г., выполнено одно. Не полностью  
исполняются предписания по материалам проверок комитета стандартов,  
Гостехнадзора, треста "Оргтехстройматериалы".

Кирпичное производство на заводе является убыточным. В 1986г.  
убытки составили 93 и 92 тыс.руб. соответственно. Завод работает без  
реконструкции с 1926 года. Руководство же завода занимает инертную  
позицию в вопросе реконструкции и технического перевооружения.

Минпромстройматериалов не оказывает необходимой помощи по вопро-  
сам ввода дублирующей линии по формовке кирпича в цехе №1, ритмичной  
поставки суглинков заводу из карьера "Башкара-Суу", приобретении экс-  
каватора и бульдозера.

Неудовлетворительно поставлена работа по развитию научно-техни-  
ческого прогресса. На заводе нет приказа о составе техсовета. Заседа-  
ния проводятся нерегулярно, нет плана работы. За 1987-1988гг. прове-  
дено всего 4 заседания. Отсутствует контроль за выполнением решений  
техсовета. На повестку дня не выносятся такие актуальные вопросы как  
внедрение новой техники, реконструкция, техника безопасности. Не де-  
лается глубокого анализа качества выпускаемой продукции, внедрению  
безопасных приемов труда. Не на должном уровне на заводе работа по  
рационализации. Не ведется пропаганда рационализации, не оформлен  
стенд ВОИР. Оформление рацпредложений из-за бесконтрольности со сто-  
роны гл.инженера т.Шапошникова В.А. превратилось в волокиту. Рацпред-  
ложения зачастую залеживаются, несвоевременно выплачивается вознагра-  
ждение авторам. В 1988г. зарегистрировано 12 рацпредложений, но ни одно  
из них не оформлено до конца. Поступающая НТИ на техсоветах не рас-  
сматривается и не внедряется в производство.

Ведется недостаточная работа по обеспечению завода рабочими  
надрами. Не хватает 54 чел. численности к плану.

Неудовлетворительно решается на заводе вопрос с обеспечением  
работников жильем.

Программа "Жилье-92", разработанная в мае 1986г., не утверждена  
вышестоящей организацией - Минпромстройматериалов Киргизской ССР, РК  
профсоюза и Свердловским райисполкомом. В очереди на квартиры стоят  
83 чел. Программой было предусмотрено обеспечение жильем в 1987-1988  
годах 32 работников, обеспечены только 4 человека. Предусмотренные  
программой мероприятия по обеспечению работников жильем не выполнены

...не начато строительство жилых домов. Не полностью решен вопрос ...  
...проектно-сметной документацией. Первоначальная программа в настоя-  
...времени не соответствует действительности и требует корректировки.  
...в течение последних 2-х лет группой народного контроля практически  
...никакой работы не проводилось. Новый состав группы НК начал работу  
...апреле 1988г.

2. За слабое руководство заводом по выполнению постановлений ЦК КПС и СМ СССР от 12.05.86г. №540 "О мерах по коренному повышению качества продукции", бесконтрольность за работой КС УКП, плохое обеспечение метрологическим оборудованием, невыполнение жилищной программы директором завода "Красный строитель" т. Турдукулову Б.К. - указать.
3. За недостаточную работу по контролю за качеством выпускаемой продукции: бездействие КС УКП, нарушения производственно-технологической дисциплины при производстве кирпича зам. директора по качеству тов. Хакимовой Е.Г. поставить на ВИД.
4. Ответственность гл. инженера завода "Красный строитель" т. Шапошникова В.А. рассмотреть на заседании комитета в августе 1988 года.
5. Обязать тт. Турдукулова, Хакимову выступить перед трудовыми коллективами с объяснением причин допущенных нарушений и принимаемых мерах по их устранению. Доложить комитету о принятых мерах в июле 1988 года.
6. Отделу строительства и стройиндустрии подготовить записку комитета и направить в Госстрой, Минпромстройматериалов, Горком партии и НКК Киргизской ССР.
7. Группе народного контроля завода "Красный строитель" (председатель т. Логинов Ю.Е.) активизировать работу, держать под постоянным контролем вопросы, отмеченные в постановлении.
8. Материалы опубликовать в газете "Вечерний Фрунзе".
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и стройиндустрии комитета.

Председатель комитета  М.П. Макаров



ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ ТРУДА ЗА ПЕРИОД С 15 АВГУСТА ПО 15 СЕНТЯБРЯ 1954 Г.

За период с 15 августа по 15 сентября 1954 г. Комитетом защиты труда рассмотрено 12 дел, в которых выявлено 12 случаев нарушения трудового законодательства. В результате рассмотрения дел привлечено к дисциплинарной ответственности 25 человек, оштрафовано 2 человека, лишены права работы 9 человек, материально наказаны 25 человек.

По магазину № 6 (дир. тов. Богданов М.Н.) приказом № 10 от 21.08.54 привлечено к дисциплинарной ответственности 2 человека, оштрафовано 2 человека на сумму 235 рублей, лишены права работы (привлечены к дисциплинарной ответственности) 9 человек в т.ч. зав. отделами, лишены права работы (привлечены к дисциплинарной ответственности) за август месяц: 5 человек на 100% на сумму 230 рублей, 1 человек на 50% на сумму 365 рублей, 4 человека на 20% на сумму 121 рубль. Итого материально наказаны 25 человек на 971 рубль.

Материалы проверок и постановления комитета обсуждены на собрании трудового коллектива, нарушителям дана строгая оценка.

В целях улучшения обслуживания населения газом, водой и канализацией в весенне-летний сезон получено 39 заявок газомонтажа. В настоящее время сезона намечено провести мероприятия по дальнейшему улучшению обслуживания населения.

По х/р магазину № 1 (директор Натанин Т.В.) и № 7 (зав. директором Абрамова Е.Н.) приказом виновные привлечены к наряду дисциплинарного воздействия.

На основании изложенного комитет считает возможным считать данные постановления с контроля.

Директор комитета *См* Удальцов В.И.